

СОГЛАСОВАНО

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"

Никитина Н. М.

2026 г



УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ленинградской области

«Спортивная школа по волейболу»

Морозов О. Г.

«__» 2026 г



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 458 от 24 февраля 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ленинградской области «Спортивная школа по волейболу»
- 1.2. Адрес объекта: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д. 5, Литера А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - часть здания (корпус А1): помещения на 1 и 2 этаже, 3010, 4 кв.м.;
 - наличие прилегающего земельного участка: да, 9598 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания: 1982 последнего капитального ремонта - 2026
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: - 2026

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ленинградской области «Спортивная школа по волейболу»
- 1.7. Юридический адрес организации: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д. 5, Литера А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6В
- 1.13. Телефон: +8(812) 539-40-31;, E-mail: lenoblsport@lenreg. ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 93. 1 - Деятельность в области спорта;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Осуществление спортивной подготовки;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 100 человека.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

3. 1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Остановка общественного транспорта Копорское шоссе (МФИЦ)

Общественный наземный транспорт:

Автобус: №15, №20А, №673А

Железнодорожный транспорт:

Станция: «Калище» - 1, 11 км.

3. 2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3. 2. 1. Расстояние от остановки: Копорское шоссе

до объекта: 240 м; время движения (пешком): 4 мин;

3. 2. 2. Перекрестки наличие – нерегулируемые

3. 2. 3. Информация на пути следования к объекту (наличие): визуальная

3. 2. 4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да

3. 2. 5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

3. 3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

3. 4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К, О, Г, У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (К, Г, У), ДУ (О), ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ (О, Г, У), ДУ (К), ВНД (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4. 1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (К, О, У), ДУ (Г), ВНД (С)
4. 2	Зальная форма обслуживания	ДЧ (К, О, У), ДУ (Г), ВНД (С)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ (Г, У), ДУ (К, О), ВНД (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, С, Г, У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью

избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25. 12. 2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3. 5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ВНД	Г - ДУ	У - ДЧ
---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4. 1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4. 2. Период проведения работ: планируемые мероприятия по адаптации в срок до 2030г. включительно

4. 3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4. 4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии:

4. 4. 2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4. 4. 3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4. 4. 4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4. 4. 5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24. 11. 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта. (разработка Акта согласованных мер)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры) к Паспорту доступности ОСИ № 458 от 24 февраля 2026 г.
2. Акта обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ № 458 от 24 февраля 2026 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

№ 458 от 24 февраля 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ленинградской области «Спортивная школа по волейболу»
- 1.2. Адрес объекта: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д. 5, Литера А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - часть здания (корпус А1): помещения на 1 и 2 этаже, 3010, 4 кв.м.;
 - наличие прилегающего земельного участка: да, 9598 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания: 1982 последнего капитального ремонта - 2026
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: - 2026

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ленинградской области «Спортивная школа по волейболу»
- 1.7. Юридический адрес организации: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д. 5, Литера А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6В
- 1.13. Телефон: +8(812) 539-40-31.; E-mail: lenoblsport@lenreg. ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 93. 1 - Деятельность в области спорта;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Осуществление спортивной подготовки;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 100 человека.

2. 7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет:

3. Состояние доступности объекта

3. 1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Остановка общественного транспорта Копорское шоссе (МФИЦ)

Общественный наземный транспорт:

Автобус: №15, №20А, №673А

Железнодорожный транспорт:

Станция: «Калище» - 1, 11км.

3. 2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3. 2. 1. Расстояние от остановки: Копорское шоссе

до объекта: 240 м; время движения (пешком): 4 мин;

3. 2. 2. Перекрестки наличие – регулируемые

3. 2. 3. Информация на пути следования к объекту (наличие): визуальная

3. 2. 4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да

3. 2. 5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

3. 3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

3. 4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К, О, Г, У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (К, Г, У), ДУ (О), ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ (О, Г, У), ДУ (К), ВНД (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4. 1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (К, О, У), ДУ (Г), ВНД (С)
4. 2	Зальная форма обслуживания	ДЧ (К, О, У), ДУ (Г), ВНД (С)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ (Г, У), ДУ (К, О), ВНД (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, С, Г, У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25. 12. 2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3. 5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ВНД	Г - ДУ	У - ДЧ
---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4. 1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСП

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 458 от 24 февраля 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ленинградской области «Спортивная школа по волейболу»
- 1.2. Адрес объекта: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.5, Литера А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания (корпус А1): помещения на 1 и 2 этаже, 3010,4 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка: да, 9598 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания: 1982 последнего капитального ремонта - 2026
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: - 2026

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ленинградской области «Спортивная школа по волейболу»
- 1.7. Юридический адрес организации: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.5, Литера А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6В
- 1.13. Телефон: +8(812) 539-40-31; E-mail: lenoblsport@lenreg.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 93.1 - Деятельность в области спорта;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Осуществление спортивной подготовки;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 100 человека.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта Копорское шоссе (МФИЦ)
Общественный наземный транспорт:

Автобус: №15, №20А, №673А

Железнодорожный транспорт:

Станция: «Калище» - 1,11 км.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние от остановки: Копорское шоссе

до объекта: 240 м; время движения (пешком): 4 мин;

3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые

3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие): визуальная

3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да

3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (К,Г,У), ДУ (О), ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К), ВНД (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Зальная форма обслуживания	ДЧ (К,О,У), ДУ (Г), ВНД (С)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ (Г,У), ДУ (К,О), ВНД (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ВНД	Г - ДУ	У - ДЧ
---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ: планируемые мероприятия по адаптации в срок до 2030г. включительно

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии:

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта. (разработка Акта согласованных мер)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Приложение 1	Территории, прилегающей к объекту	на	1	л.
Приложение 2	Входа (входов) в здание	на	3	л.
Приложение 3	Путей движения в здании	на	2	л.
Приложение 4	Зоны целевого назначения объекта и Санитарно-гигиенического помещения	на	6	л.
Приложение 5	Системы информации (и связи) на объекте	на	2	л.
Приложение 6	Результаты фотофиксации на объекте (в электронном виде 131 файл)	в	1	архиве

Состав членов комиссии

Председатель комиссии

Заместитель директора
Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования
Ленинградской области
«Спортивная школа по волейболу»
Должность

Опришко А.К.
Ф.И.О.


Подпись

Члены комиссии

Специалист по охране труда
Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования
Ленинградской области
«Спортивная школа по волейболу»
Должность

Иванов В.В.
Ф.И.О.


Подпись

Представитель Межрегиональной
общественной организации
помощи инвалидам
«Прекрасный Мир»
Должность


Никитин А.Г.
Ф.И.О.


Подпись

И. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участок)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ленинградской области
«Спортивная школа по волейболу» 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.5, Литера А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
1.1	Автостоянка (парковка)		 фото 04	Отсутствует оборудованная парковочная зона для парковки транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, вблизи входа в организацию доступного для инвалидов, но не далее 50 м.  	К, О, С, Г, У	- Следует оборудовать парковочную зону для личного автотранспорта инвалидов согласно п. 5.2.1 - 5.2.4 СП 59.13330.2020 - На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования для людей с инвалидностью, каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожными знаками, знаком доступности, дорожным знаком на (стене, стойке) на высоте от 1,5 до 2,0 м. п.5.2.1 СП 59.13330.2020		Организационные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к объекту (участок)	ДЧ (К, О, Г, У), ВНД (С)		01-05	Текущий ремонт, организационные решения


* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
 ** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью по пути движения на территории (от входной калитки).

2. Входа (входов) в здание

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ленинградской области

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
Адаптированный для инвалидов и МГН вход в здание								
2.1	Система информации и связи		 фото 30	На входном узле отсутствует кнопка вызова ответственного сотрудника для оказания помощи, перед препятствием, не соответствующим нормативным требованиям по СП 59.13330 и требующим, для его преодоления, оказания помощи со стороны персонала.	К,О,С,Г,У	-Установить кнопку вызова ответственного сотрудника которой будут пользоваться инвалиды, размещать на высоте: 0,85 -1,10 м от уровня пола п.6.4.2 СП 59.13330.2020		Текущий ремонт Организа-ционные решения
2.2	Наружный лестничный марш		 фото 31  фото 34	Отсутствуют наземные тактильные указатели (ТНУ) предупреждающие «Внимание, прямо по ходу движения-лестница» Ступени лестничного марша имеют разную высоту 0,04м.-0,15м. На лестничном марше отсутствуют опорные поручни.	С О,С,Г,У О,С,Г,У	-Установить наземные тактильные указатели (ТНУ) предупреждающие «Внимание, прямо по ходу движения-лестница» на расстоянии 300 мм от кромки проступи первой ступени лестничного марша п.4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению -Все ступени должны быть одинаковыми по высоте подъема ступеней. п.5.1.12 СП.59 13330.2020 -Вдоль обеих сторон открытой лестницы необходимо устанавливать ограждения с поручнями на высоте 0,90 м, на высоте 0,70 м.		Капитальный ремонт Текущий ремонт Организа-ционные решения

2.3	Наружный пандус	 фото 06  фото 29	Перед маршем пандуса завершающие части поручней, выполнены не в горизонтальной плоскости за границей марша на 0,30 м На поверхности пандуса применены металлические решетки из просечно-вытяжного листа, где ширина просветов ячеек решеток превышает 13 мм. На горизонтальном участке первого и второго маршей пандуса горизонтальная площадка имеет размеры: 1,50 x 1,18 м.	КО	-Перед маршем пандуса следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы маршей на 0,30 м п.5.1.13 СП 59.13330.2020 -Ширина просветов ячеек решеток не должна превышать 13 мм. Диаметр ячеек в решетках не должен превышать 18 мм. п.5.1.18.СП 59.13330.2020 -Поверхность пандуса является скользкой и не обеспечивает продольный коэффициент сцепления в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,40 кН/кН. п.5.1.11, п.5.1.17 СП 59.13330.2020 -В верхней и нижней частях пандуса выполняются горизонтальные площадки размерами не менее 1,50 x 1,50 м. п.6.2.9 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
2.4	Входная площадка Входные двери, внутренние двери тамбура	 фото 37  фото 40  фото 42	Отсутствует система радионформирования и звукового ориентирования. На входной площадке отсутствует освещение. Отсутствуют пиктограммы доступности для инвалидов по категориям. Отсутствует информационная табличка с названием организации, текстом со шрифтом Брайля	КО,СО,Г,У КО,СО,Г,У КО,СО,Г,У КО,СО,Г,У	-На входном узле установить систему радионформирования и звукового ориентирования (ГОСТ Р 59431-2021) п. 5.1.3, п. 6.5.3, СП 59.13330.2020 -На входной площадке следует (особенно для слабовидящих) предусматривать более высокую освещенность являющихся целью движения п.4.1, п.4.2 - Требования к входным узлам, Подсветка входов в темное время суток. СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. 7 Здания и сооружения п.7.5 СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей -Обозначить тактильными пиктограммами доступности для инвалидов по категориям в соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Установить вывеску с названием тактильную вывеску с названием организации временем работы, номером телефона с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля для	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения

			У входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5с. Завышен порог входной двери 0,030м. <u>При строительстве тамбура в холле</u>	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	людей с нарушением зрения должна размещаться рядом с дверью на высоте от 1,20 до 1,60 м. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Следует применять задержку закрывания автоматического дверей не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м. п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для разворота на 180° - диаметром 1,40 м. п.6.2.1 СП.59 13330.2020 -В тамбуре глубина должна быть не менее 1,4 м. п.6.1.8 СП 59.13330.2020	Организа ционные решения
2.5	Входная зона, не мешающая основному потоку посетителей	 фото 48	Отсутствует место для собаки проводника	С	Организовать: допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н);	Организа ционные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДЧ (К,Г,У), ДУ (О), ВНД (С)		05-48	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью при входе в здание.

1. Результаты обследования:

3. Путь движения в здании

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ленинградской области
«Спортивная школа по волейболу» 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.5, Литера А

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Работы по адаптации объектов	Виды работ	
				Содержание						
3.1	Межэтажный лестничный марш (являющийся эвакуационным) Входные двери		 фото 106	Отсутствуют пиктограммы «Вход на лестничный марш» для инвалидов	О,С,Г,У	О,С,Г,У	- Установить пиктограмму с рельефно-точечным шрифтом Брайля для людей с нарушением зрения рядом с дверью п.6.5.9 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт		
				Завышен порог входной двери 0,040м.	О,С,Г,У		- Пороги не должны превышать 0,014 м. п.6.2.4 СП 59.13330.2020		Текущий ремонт	
				На входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд	О,С,Г,У		- Следует применять двери , обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020			Организационные решения
				Ступени лестничного марша имеют разную высоту 0,07м.-0,13,5м.	О,С,Г,У		- Все ступени должны быть одинаковыми по высоте подъема ступеней. п.5.1.12 СП.59.13330.2020			
				На краевых ступенях отсутствует контрастная маркировка	С		- На проступях краевых ступеней установить противоскользкую контрастную полосу общей шириной: 0,08 - 0,10 м., расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м.в соответствии с п.6.2.8 СП59.13330.2020			
			 фото 109	Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с перилами поверх ограждения.	О,С,Г,У	О,С,Г,У	- Вдоль обеих сторон лестницы необходимо устанавливать ограждения с поручнями на высоте 0,90 м, на высоте 0,70 м. Поручень ограждений с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м (для детей - 0,03 м) п.6.2.12 СП.59.13330.2020			
			 фото 110	Перила прерываются на междуэтажной площадке.						
			 фото 119	Отсутствует завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша на 0,3 м.	О,С,Г,У		- Перед лестничным маршем следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы			

			На этажах межэтажного лестничного марша на стене отсутствуют тактильные пиктограммы с номерами этажей. Отсутствуют тактильные информирующие обозначения на поверхности поручней при движении по лестнице	О, С, Г, У С	марша на 0,30м.п.6.2.11 СП.59.13330.2020 - -Обозначить пиктограммами направления движения, номер этажа для инвалидов п.6.5.1 СП 59.13330.2020 -Рельефные обозначения этажей и предупредительные полосы об окончании перилл расположить на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней п.6.2.12 СП.59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
3.5	Пути эвакуации		Эвакуация, согласно имеющемуся плану, производится со всех этажей. По – внутренней лестнице, с первого этажа - через главный вход, эвакуационные выходы.	К, О, С, Г, У	-Обеспечить доступность выходов из здания для инвалидов в соответствии с требованиями п. 6.2.19, п.6.2.23, п.6.2.28 СП 59.13330.20120 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в здании	ДЧ (О, Г, У), ДУ (К), ВНД (С)		45-50, 100-122	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - доступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.

I. Результаты обследования:





4. Зоны целевого назначения объекта

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ленинградской области



«Спортивная школа по волейболу» 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.5, Литера А

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
Вариант I – зона обслуживания инвалидов								
4.1	Холл Общие пути движения			Отсутствует тактильная рельефно-графическая информационная мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. На путях движения МГН в здании, отсутствует набор информационных табличек и указателей направления, выполненных, в том числе, в тактильном исполнении, продублированных шрифтом Брайля.		- Установить мнемосхему для идентификации доступа в помещения с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 - Разместить, информировать тактильные таблички на контрастном фоне, с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте 1,20 - 1,60 м от уровня пола рядом с дверью п.6.5.9 СП 59.13330.2020		
			фото 46					
4.2	Помещение Фитнесзал			У входной двери в помещение отсутствует табличка с названием помещения, выполненная в тактильном исполнении со шрифтом Брайля У входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд Ширина створки дверного полотна входной двери в свету - 0,87м Дверное полотно входной двери (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	- У входной двери в помещение установить таблички с названием помещения, выполненные в тактильном исполнении со шрифтом Брайля в прямом видении. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 - Входную дверь, обеспечить задержкой закрывания продолжительностью не менее 5 секунд п.6.1.5 СП 59.13330.2020 - Ширина створки полотна внутренней двери тамбура в свету должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 - Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения	
			фото 50					
								
			фото 51					

Блок раздевального помещения, санитарно-гигиенического помещения туалета, душевого помещения для инвалидов

4.3	Раздевальное помещение для МГН	 фото 52  фото 58  фото 56  фото 59  фото 61	У входной двери в помещение отсутствует табличка с названием помещения, выполненная в тактильном исполнении со шрифтом брайля Отсутствует световой маяк над входной дверью. С внутренней стороны двери в раздевалку отсутствует ручка-поручень, необходимая для безопасного закрывания двери человеком на кресле-коляске или доводчик, обеспечивающий автоматическое закрывание двери. Завышен порог входной двери – 0,67м. Дверное полотно входной двери (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки. В раздевальном помещении для инвалидов отсутствуют скамьи для сидения, отсутствуют индивидуальные шкафчики. В раздевальном помещении для инвалидов отсутствуют настенные опорные поручни.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-У входной двери в помещение установить табличку с названием помещения, выполненные в тактильном исполнении со шрифтом брайля в прямом исполнении. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Оборудовать системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 Предусмотреть установку с внутренней стороны двери ручки-поручня по рис. Г.6 СП 136.13330.2012 с изм. 1 или оборудовать дверь в санузел автоматическим доводчиком по п. 6.3.6, п.6.3.9 СП 59.13330.2020. -Пороги не должны превышать 0,014 м. п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -В помещении раздевальной для занимающихся инвалидов следует предусматривать: - индивидуальные шкафы (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов; - скамью длиной не менее 0,80 м, шириной не менее 0,70 м и высотой от пола 0,50 м. к индивидуальному шкафу для инвалидов. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размерами не менее 0,60 х 0,80 м. п.8.5.11 СП 59.13330.2020 -Для ориентирования лиц с нарушением зрения вдоль стен, на входах из помещения для переодевания следует устанавливать горизонтальные поручни на высоте от пола в пределах от 0,90 до 1,20 м, от пола. Размер прохода между скамьями в раздевальных должен составлять не менее 1,80 м.п.8.5.8, п.8.5.12 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
-----	--------------------------------	--	---	---	---	---

			Отсутствует кнопка тревожной экстренной помощи	К,О,С,Г,У	-Установить кнопку тревожного вызова со шнурком на высоте 0,85 - 1,10 м согласно п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 -Установить крючки для костылей п.6.3.3 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
			Отсутствуют крючки для костылей, тростей.	К,О,С,Г,У		
4.4	Душевое помещение отдельное закрытое	     	У входной двери отсутствует пиктограмма «Душ», информирующая о назначении помещения. Отсутствует световой маяк над входной дверью. С внутренней стороны двери в раздевалку отсутствует ручка-поручень, необходимая для безопасного закрывания двери человеком на кресле-коляске или доводчик, обеспечивающий автоматическое закрывание двери. Дверное полотно входной двери (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника. В душевой кабины для МГН отсутствует закрепленное на стене складное сиденье В душевой кабины для МГН отсутствуют настенные опорные поручнями. Отсутствуют крючки для костылей, тростей Отсутствует кнопка экстренной помощи	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Обеспечить расположение пиктограммы «Душ» на высоте 1,20 - 1,60 м от уровня пола рядом с дверью п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 -Оборудовать системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Предусмотреть установку с внутренней стороны двери ручки-поручня по рис. Г.6 СП 136.13330.2012 с изм. 1 или оборудовать дверь в санузел автоматическим доводчиком по п. 6.3.6, п.6.3.9 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Оборудовать раковину опорным поручнем п.8.1.7 СП 59.13330.2020 Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020 -Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,50 м. п.6.3.5 СП 59.13330.2020 -Установить крючки для костылей тростей и обозначить пиктограммой с рельефно-точечным шрифтом Брайля для людей с нарушением зрения на высоте от 1,1м. п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Установить кнопку вызова со шнурком на высоте 0,85 - 1,10 м в зоне досягаемости человека, сидящего на унитазах; п. 6.3.6, 6.5.9, 6.5.10 СП 59.13330.2020	Организационные решения Индивидуальное решение с ТСР

4.5	Санитарно-гигиеническое помещение Универсальная кабина	 фото 75  фото 90  фото 83  фото 84	На полотно входной двери установлен символ «Инвалид» Отсутствует световой маяк над входной дверью. С внутренней стороны двери в раздевалку отсутствует ручка-поручень, необходимая для безопасного закрывания двери человеком на кресле-коляске или доводчик, обеспечивающий автоматическое закрывание двери. Дверное полотно входной двери (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника. Отсутствует зеркало с функцией наклона у раковины умывальника Отсутствуют крючки для костылей тростей Отсутствует Дозатор туалетной бумаги (открытого типа, доступный для лиц с нарушенной моторикой рук), прибор для сушки рук и т.п. Опорный поручень выступает вперед от переднего края унитаза менее чем на 150 мм	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Обеспечить расположение пиктограммы «Туалет» рядом с дверью на высоте 1,20 - 1,60 м от уровня пола рядом с дверью п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 -Оборудовать системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 - Предусмотреть установку с внутренней стороны двери ручки-поручня по рис. Г.6 СП 136.13330.2012 с изм. 1 или оборудовать дверь в санузел автоматическим доводчиком по п. 6.3.6, п.6.3.9 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Оборудовать раковину опорным поручнем п.8.1.7 СП 59.13330.2020 Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020 -Установить рядом с раковиной умывальника наклонное зеркало по нижнему краю на высоте: - 1,10 м. от уровня пола. п. 6.4.2 СП 59.13330.2020 -Установить крючки для костылей, тростей на высоте: - 1,10 м п. 6.4.2 СП 59.13330 Крючки обозначить пиктограммой с рельефно-точечным шрифтом Брайля для людей с нарушением зрения на высоте от 1,1м. п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Установить дозатор, прибор для сушки рук и т.п. на высоте: - 0,85 -1,10 м. от уровня пола. п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Поручни должны выступать вперед от переднего края унитаза не менее чем на 150 мм, п.5.5.6 ГОСТ Р 51261-2022 <i>Устройства опорные стационарные для мотомобильных групп населения</i>	Текущий ремонт Организационные решения
-----	---	---	---	---	--	--

4.6	Помещение Спортивный зал	 фото 92	У входной двери в помещение отсутствует табличка с названием помещения, выполненная в тактильном исполнении со шрифтом брайля У входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-У входной двери в помещение установить табличку с названием помещения, выполненную в тактильном исполнении со шрифтом брайля в прямом видении. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -На входной двери, применить задержку автоматического закрывания двери п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
4.7	МАФ	 фото 120	2 этаж В местах отдыха установлены скамьи, не отвечающие потребностям инвалидов, не обеспечивают безопасность и удобство пользования.	К,О,С,Г,У	-Для МГН следует применять в зонах отдыха скамьями с опорой для спины и подлокотниками круглыми или овальными радиусом от 30 до 50 мм. на высоте от 0,20 до 0,23 м от поверхности сиденья, а передняя от 0,05 до 0,10 м от передней поверхности сиденья. глубиной 0,43 - 0,45 м с наклоном в сторону спинки не более 5°; - высота сиденья - от 0,42 до 0,48 м; от спинки до сиденья - от 0,13 до 0,15 м; высота спинки - от 0,16 до 0,21 м с наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10°. п.5.3.1, п.6.4.4 СП 59.13330.2020 п.6.1.5- 6.1.9, п.5.4.11- п.4.5.18 СП 140.13330.2012 Правила проектирования для маломобильных групп населения	Текущий ремонт Организационные решения
4.8	Помещение Волейбольный зал	 фото 122  фото 234	У входной двери в помещение отсутствует табличка с названием помещения, выполненная в тактильном исполнении со шрифтом брайля У входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд Завышен порог входной двери 0,13м.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-У входной двери в помещение установить табличку с названием помещения, выполненную в тактильном исполнении со шрифтом брайля в прямом видении. п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -На входной двери, применить задержку автоматического закрывания двери п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м. п.6.2.4 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения объекта				
Зальная форма обслуживания	ДЧ (К,О,У), ДУ (Г), ВНД (С)		47-131	Текущий ремонт, организационные решения индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.

I. Результаты обследования:

5. Системы информации и связи (во всех зонах)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ленинградской области
«Спортивная школа по волейболу» 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.5, Литера А

№ п/п		Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
					Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
5.1 Визуальные средства									
5.1.1		Входной узел.		 фото 37	 Отсутствует пиктограмма доступности по категориям для инвалидов  Отсутствует информационная табличка с названием организации, текстом со шрифтом Брайля	К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У	- Обозначить тактильными пиктограммами доступности для инвалидов по категориям в соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Установить информирующая тактильную вывеску с названием организации временем работы, номером телефона с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должна размещаться рядом с дверью на высоте от 1,20 до 1,60 м. п.6.5.9 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	
5.1.2		Пути движения в здании		 фото 47  фото 119	 Отсутствуют технические звуковые, световые средства информирования, ориентирования.		-Оборудовать пути движения МГН в здании набором информационных табличек и указателей направления, выполненных, в тактильном исполнении. (Указатели направления к доступному выходу, движения по лестнице, таблички на стене кабинетов п.6.5.1 СП 59.13330.2020 -Обеспечить расположение информационных табличек помещений на высоте 1,20 -1,60 м от уровня пола рядом с дверью п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 -Предусмотреть технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, обеспечивающие визуальное, тактильное, звуковое информирование, в пространстве для всех категорий инвалидов согласно п.6.5.3 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	
5.2		Акустические средства							

5.2.1	Помещения	 фото 97	Отсутствует система усиления слышимости для людей с нарушением слуха. 	-Предусмотреть систему усиления звука (индивидуальных беспроводных устройств) (портативной индукционной петлей) для посетителей с нарушением слуха п. 8.1.10 СП 59.13330.2020 После установки индукционной системы обозначить вход в помещение соответствующим знаком для информирования посетителей с нарушением слуха (ГОСТ Р 52131 - 2019)	Текущий ремонт Организационные решения
5.3	Тактильные средства				
5.3.1	Вход на Наружная лестница	 фото 31	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию перед наружным лестничным маршем На этажах межэтажного лестничного марша, перед подъёмом по лестнице, перед спуском по лестнице, на стене отсутствуют тактильные пиктограммы с номерами этажей.	С С	Текущий ремонт Организационные решения
				-Разместить тактильно-контрастные указатели перед калиткой. ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению». -Обозначить тактильными пиктограммами направления движения, этажность для инвалидов п.6.5.1 СП 59.13330.2020	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (во всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)		05-131	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - доступно; ВНД - недоступно.
 ** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний информационная поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников ответственных за встречу и сопровождение МГН.

АКТ № 458

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения
реконструкции или капитального ремонта)

**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Ленинградской области «Спортивная школа по волейболу»
(ГБУ ДО ЛО «СШВ»)**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.5, Литера А

Сведения об Объекте:

- **часть здания (корпус А1): помещения на 1 и 2 этаже, 3010,4 кв.м.;**

- **наличие прилегающего земельного участка: да, 9598 кв.м.;**

Объект культурного наследия: **нет;**

Форма собственности: **государственная;**

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление;**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области. 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6В**

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: **ОКВЭД 93.1 - Деятельность в области спорта;**

Наименование предоставляемых услуг: **осуществление спортивной подготовки;**

Плановая мощность (посещаемость): **- 100 человек;**

Форма способа оказания услуг: **на объекте;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории;**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: **инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.**

Мы, нижеподписавшиеся,

**Директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Ленинградской области «Спортивная школа по волейболу» Морозов Олег Германович,**
с одной стороны, и **председатель Межрегиональной общественной организации
помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитина Наталия Михайловна,** с другой
стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К, О, С, Г, У / не соответствуют для К, О, С, Г, У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет;*
2. Пандус стационарный наружный: *да, (частично соответствует К);*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *да, (не соответствует О, С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет;*
7. Поручни наружные входной зоны: *да, (частично соответствуют К);*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (частично соответствуют К, О, С);*
10. Подъемная платформа наружная: *нет;*
11. Подъемная платформа внутренняя: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (на высоте от 0,75-1,2м.): *нет;*
табличка с номером телефона вызова помощи): *нет;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиеническое помещение: *да, (частично соответствует К, О, С, Г, У);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: *нет;*
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет;*
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля: *нет;*
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*
18. На официальном сайте учреждения *Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ленинградской области «Спортивная школа по волейболу»,* в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://volleyball.lenobl.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да;*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения *Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Ленинградской области «Спортивная школа по волейболу»*, по адресу: *188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.5*, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время условно доступным и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Все пешеходные дорожки на прилегающей территории имеют твердое покрытие.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом №13-О от 10.03.2026 г. назначены ответственных сотрудников учреждения: - <u>Опришко Анатолий Константинович, Заместитель директора</u> - <u>Иванов Виталий Валерьевич, Специалист по охране труда.</u> для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, и ситуационную помощь, с которыми проведены инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа. (<i>Инструктаж проведен 10.03.2026г.</i>) Провел: директор Морозов О.Г	Приказом №13-О от 10.03.2026
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г,У	Адаптированный для МГН вход Кнопка вызова Для оказания помощи в преодолении препятствия наружного лестничного марша и наружного пандуса отсутствует кнопка вызова ответственного сотрудника, для помощи МГН.	
2.2	О,С,Г,У	Наружный лестничный марш.	

		Перед ступенями наружного лестничного марша отсутствует наземная тактильная предупреждающая контрастная информация На краевых ступенях отсутствует контрастная маркировка. Ступени лестницы имеют разную высоту. На лестничном марше отсутствуют опорные поручни.	
2.3	К,О	Наружный пандус Входной узел оборудован двухмаршевым стационарным пандусом с двухсторонними двухуровневыми опорными поручнями.	
2.4	К,О,С,Г,У	Площадка на входном узле Над входной дверью установлен навес, отсутствует освещение. У входной двери отсутствует информационная вывеска с названием организации, часами работы, текстом со шрифтом Брайля с номером телефона: В полотне створки входной двери установлено смотровое окно. Завышен порог входной двери.	
2.5	К,О,С,Г,У	Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлсурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения.	Приказом №13-О от 10.03.2026
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г,У	Пути перемещения внутри здания дверные и открытые проемы доступны с сопровождением.	
3.2	О,С,Г,У	Межэтажный лестничный марш Лестничные марши оборудованы с внутренней стороны ограждением с перилами поверх ограждения. Перила прерываются на междуэтажной площадке. На краевых ступенях отсутствует контрастная маркировка.	
3.3	К	Для обеспечения доступа на второй этаж инвалидов на креслах-колясках, в наличии имеется мобильное техническое средство Лестниц вход БАРС-УГП-130	
3.4	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2, в том числе в чрезвычайной ситуации.	Приказом №13-О от 10.03.2026
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	1 этаж Холл Отсутствует тактильная рельефно-графическая информационная мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. На путях движения МГН в здании, отсутствует набор информационных табличек и указателей направления,	

		выполненных, в том числе, в тактильном исполнении, продублированные шрифтом Брайля. Помещение Фитнесс зал У входной двери в помещение отсутствует информирующая табличка с названием в тактильном исполнении с рельефно-точечным шрифтом Брайля. Ширина створки входной двери в свету менее нормы.	
4.2	К,О,С,Г,У	Помещение Спортивный зал У входной двери отсутствует информирующая табличка с названием помещения в тактильном исполнении с рельефно-точечным шрифтом Брайля. Ширина створки входной двери в свету менее нормы. Вход во второе помещение В помещении расставлена мебель для ожидания.	
4.3	К,О,С,Г,У	Раздевальное помещение для МГН У входной двери отсутствует информирующая табличка с названием помещения в тактильном исполнении с рельефно-точечным шрифтом Брайля. Завышен порог входной двери. С внутренней стороны двери отсутствует ручка-поручень, необходимая для безопасного закрывания двери человеком на кресле-коляске или иное устройство обеспечивающее автоматическое закрывание двери. В раздевальном помещении для инвалидов отсутствуют скамьи для сидения, отсутствуют индивидуальные шкафчики. В раздевальном помещении для инвалидов отсутствуют настенные опорные поручни. Отсутствует кнопка тревожной экстренной помощи Отсутствуют крючки для костылей, тростей. Санитарно-гигиеническое помещение Универсальная кабина С внутренней стороны двери отсутствует ручка-поручень, необходимая для безопасного закрывания двери человеком на кресле-коляске или иное устройство обеспечивающее автоматическое закрывание двери. На полотне входной двери установлен символ «Инвалид» Унитаз оборудован односторонним откидным парным опорным поручнем. Установлена раковина умывальника без опорного поручня Отсутствует дополнительное оборудование в помещении. Отсутствует кнопка тревожной экстренной помощи Отсутствуют крючки для костылей, тростей. Отсутствует зеркало в наклонном исполнении. Душевое помещение отдельное закрытое У входной двери отсутствует пиктограмма «Душ», информирующая о назначении помещения. С внутренней стороны двери отсутствует ручка-поручень, необходимая для безопасного закрывания двери человеком на кресле-коляске или иное устройство обеспечивающее автоматическое закрывание двери.	

		Установлена раковина умывальника без опорного поручня. Отсутствует кнопка тревожной экстренной помощи. Отсутствуют крючки для костылей, тростей. На стене закреплена вертикальная стойка со смесителем и гибким шлангом. Доступная душевая кабина для МГН не оборудована закрепленным на стене складным сиденьем и настенными поручнями.	
4.4	К,О,С,Г,У	Спортивный зал У входной двери в помещение отсутствует информирующая табличка с названием в тактильном исполнении с рельефно-точечным шрифтом Брайля.	
4.5	К,О,С,Г,У	2 этаж Помещение Волейбольный зал У входной двери в помещение отсутствует информирующая табличка с названием в тактильном исполнении с рельефно-точечным шрифтом Брайля. Имеется завышение порога входной двери.	
4.6	С	Организовать: - допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н)	
4.7	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказом №13-О от 10.03.2026
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К,О,С,Г,У	Бокс раздевальная, душевая туалет.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказом №13-О от 10.03.2026
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://volleyball.lenobl.ru/ размещена: - контактная информация; - правила посещения; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг; - путь движения к объекту:	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом №15-О от 10.03.2026 назначен ответственный сотрудник учреждения для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказом №15-О от 10.03.2026
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки транспорта общественного <i>Копорское шоссе (МФЦ) – 240 м.</i> Общественный наземный транспорт: <i>Автобус: №15, №20А, №673А</i>	

		Железнодорожный транспорт: Станция: «Калище» - 1,11км.	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О,С,Г,У	На внутренней территории учреждения, имеются не оборудованные парковочные места автостоянки для инвалидов.	

Директор Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
Ленинградской области
«Спортивная школа по волейболу»



/Морозов О.Г./

М.П.

Дата

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»



/Никитина Н.М. /

М.П.

Дата